

Funktionalität Nachtsichtunterstützung scheinbar verändert nach Steuergeräte-Austausch

Beitrag von „didip“ vom 29. April 2023 um 12:32

Hallo Forum, vielleicht hat jemand eine Lösung, bevor ich mal wieder nach VW muss. Mein CR Bj Ende 2018 hatte das Steuergerät für Nachtsichtunterstützung defekt. Lt. Werkstatt war hier nur ein Austausch des Steuergerätes möglich. Das ist letzte Woche geschehen. Nun war es bei dem alten Zustand wohl so, dass z.B. Fußgänger markiert wurden, je nach Gefahrensituation in rot oder gelb. Die Funktion wahr wohl ständig in Betrieb.

Wenn ich jetzt, mit dem neuen Steuergerät, auf die Nachtsichtfunktion gehe, dauert es eine geraume Zeit (/20-30 sec) , während dieser Zeit kommt die Meldung: Bild wird geladen. Das Bild das dann erscheint, ist um Längen besser als vorher, allerdings ist unten ein Symbol mit einem durchgestrichenen Fußgänger, Warnungen oder Markierungen werden nicht mehr durchgeführt, auch wenn ein Fußgänger deutlich in meinem Fahrweg hineinläuft. Einstellungen dazu kann ich leider nicht finden. Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt ? oder sogar eine Lösung? Gruß Didi