

# **Funktionalität Nachtsichtunterstützung scheinbar verändert nach Steuergeräte-Austausch**

**Beitrag von „coala“ vom 29. April 2023 um 13:44**

Kleiner Nachtrag noch, woran es noch liegen könnte, wenn das auch bei Dunkelheit nicht funktioniert:

- Lichtschalter nicht in Position "Auto"
- Vorwarnungsfunktionen vom Front Assist sind im Menü global deaktiviert worden

Grüße

Robert