

Kompressor beim V10 pumpt nicht mehr

Beitrag von „pe7e“ vom 21. Mai 2023 um 06:42

Hallo TeDdel (magels Vorstellung),

wie Martin schrieb - der Kompressor kann nun defekt sein.

Vorgehen:

1. Leckage beseitigen
2. RDHV tauschen
3. Relais vom Kompressor prüfen
4. Sicherung vom Kompressor prüfen (bei meinem 7L 2,5 ist eine 40A Sicherung im Sicherungshalter unter der MFA gewesen)
5. Kompressor prüfen / revidieren / ersetzen
6. Magnetventilblock prüfen.

Wenn du sicher gehen willst, dann tausch Kompressor + Magentventilblock + Relais + Sicherung aus - für die Teile habe ich letztes Jahr um die 250€ gezahlt - da gibt es Kits bei eBay und Co. Danach unbedingt die Leckage beseitigen - sonst ist der neue Kompressor auch ratz fatz hinüber...

Gruß Peter