

# CRCA Kühlprobleme

**Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 07:59**

Hallo Peter,

danke für Deine Antwort.

Thermostat wurde bereits vorher schon erneuert und ist original.

Wenn das Thermostat jedoch hängt, dann müssten die Sensoren einen größeren Wert anzeigen, sprich über 90°, oder?