

CRCA Kühlprobleme

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 08:35

[Zitat von coala](#)

Sehr gut 😊 Gesetz den Fall, du hast beim Zusammenbau nichts an Schläuchen vertauscht und diese sind durchgängig, würde ich dann auch in Peters Richtung von wegen Thermostat tendieren.

Ungemach, wenn auch etwas anderer Art, wurde auch schon [hier in diesem Beitrag](#) beschrieben.

Der Zylinderkopf hat ja einen eigenen Kühlkreislauf, der durch ein elektrisch gesteuertes Ventil (Dehnstoff-Thermostat) gesteuert wird. Ist das defekt (oder nicht angeschlossen?) gibt das zwangsläufig Probleme.

Grüße

Robert

Danke für den Beitrag, bereits gelesen und schon einstudiert 😊.

Thermostat ist angeschlossen. Habe bis jetzt noch nie gehört, dass dieses Probleme macht. (Denke dieses funktioniert.)

Habe mir seit 2 Wochen VCDS zugelegt... Können Werte vom Thermostat ausgelesen werden?

LG