

# CRCA Kühlprobleme

Beitrag von „fgTouareg“ vom 30. Mai 2023 um 09:12

[Zitat von GüntherK](#)

Im V ist ein Regelventil. Das geht gerne mal kaputt.

Wenn der Motor kalt ist, werden nur die Köpfe gekühlt. Sobald eine gewisse Temperatur erreicht ist, öffne das Ventil und der Block wird gekühlt. Prüfe das mal.

Danke für die Antwort.

Wozu ist dann das Thermostat, verbaut mit dem Ölfiltergehäuse, zuständig?

Dachte das sei die Aufgabe vom Thermostat...?