

# Kompressor beim V10 pumpt nicht mehr

Beitrag von „Pascal96“ vom 1. Juni 2023 um 12:31

[20230601\\_122607.jpg](#)Moin zusammen,

ich habe grade mal den Schaltplan studiert und ein wenig meine kreative Ader fließen lassen 😊 (man verzeihe mir bitte, bin einfach nicht künstlerisch begabt :D)

Mit dem angehängten Bild sollte das Problem eigentlich lösbar sein. Der Orange Teil hat direkten Einfluss auf "läuft oder läuft nicht" am besten mal soweit möglich durchmessen.

Den Temperatursensor habe ich mit markiert, da dieser ebenfalls das einschalten verhindern kann, sollte er defekt sein oder ein Kabelbruch vorliegen.

Gruß

Pascal