

Ablage Beifahrerseite gerissen

Beitrag von „pe7e“ vom 2. Juni 2023 um 08:59

Hi,

m.M.n. vollkommen untypisch. Das Armaturenbrett des Touaregs scheint solide und sauber verarbeitet zu sein. Auch bei den ältestens 7Ls ist mir kein Riss oder Bruch o.ä bekannt. Der Schaden, der bei dir zu sehen ist, tritt m.E. nur durch äußere Einflüsse auf.

Das was man da sieht ist im Übrigen die Stelle an der sich das Armaturenbrett für die Airbauslösung öffnet.

Das kann man nur schwer wieder reparieren - i.d.R. wird das gesamte Teil getauscht. Für den Wiederverkauf ist es auch wichtig, dass dort nichts geklebt oder gefrickelt ist - das würde dann nämlich auf eine unsachgemäße Instandsetzung eines Unfallschadens deuten.

Ich würde den Weg zum Freundlichen antreten und Klärung / Reparatur verlangen.

Gruß Peter