

Gefährliches Eigenleben des Autos nach Update

Beitrag von „gerald28“ vom 5. Juni 2023 um 09:11

Hallo zusammen,

nach einem automatischen Update bei meinem e Hybrid funktioniert die Verkehrszeichen-Erkennung beim Travel assist nicht mehr richtig. Beispiel: Ich fahre 130 auf der Autobahn mit dem Travel assist. Vor einer Abfahrt steht eine Beschränkung auf 80 kmh (gültig für die Abfahrt). Das Auto zeigt "80 kmh erkannt" und bremst ziemlich stark ab auf 80 kmh, obwohl ganz normal 130 erlaubt sind. Oder noch ärger: Fahre mit dem Travel assist im Ortsgebiert 50 kmh. Das Auto zeigt "100 kmh erkannt" und beschleunigt von selber rasant auf 100 kmh, wenn ich nicht unterbreche. Obwohl keine Tafel weit und breit zu sehen ist. Einfach so.

Hat das Problem noch jemand? Das dürfte recht neu sein. In meinen Augen ist der Fehler sicherheitsrelevant. Werde die Tage mal bei VW anklpofen und fragen, was sie dazu sagen. Vorher versuche ich den Ablauf noch per Handyvideo festzuhalten, sonst glauben die einen das ja wieder nicht.

Grüße aus Österreich,

Gerald