

## **13-Distanzregelung Status: nicht erreichbar 0100 7P6907561c ACC Radarsensor**

**Beitrag von „GüntherK“ vom 6. Juni 2023 um 10:29**

Interessant, habe das gleiche Problem.

Der Sensor kostet übrigens 2.600€ ohne Kalibrierung.

Bin mir zu geizig dafür am Ende 3.500€ auszugeben,

obwohl ich den Tempomat nie bemutze.

Und kaufte einen Gebrauchten ist der nach einem halben JAhr auch im Eimer.

Denke Wasser und Steinschlag sind ein Problem.