

# Kompressor beim V10 pumpt nicht mehr

**Beitrag von „TeDdel“ vom 6. Juni 2023 um 11:39**

Oh, habe eben erst die Nachricht gesehen - aber vielen Dank für das Engagement und das Angebot. Ich komme gerade von der Bosch Werkstatt meines Vertrauens. Die haben den Wagen ans VCDS geklemmt und es kommt immer wieder der Fehler "00003 - Steuergerät 014 - defekt". Die Teilenummer ist 7L6 907 553 B. Werde gleich mal googeln, was das für ein Teil ist und was es (gebraucht) kostet. Dr Mitarbeiter sagte mir, dass VW um die 1000 € dafür nimmt!!!

Gruß Martin