

# Kompressor beim V10 pumpt nicht mehr

Beitrag von „TeDdel“ vom 6. Juni 2023 um 18:09

Hallo Robert,

habe die Info bekommen, dass das Steuergerät mit dem "F" am Ende nicht passt, habe aber gerade bei EBAY ein passendes Steuergerät gefunden. Bin mal gespannt, ob die Karre dann wieder läuft! Habe aber noch nicht rausbekommen, wo dieses Teil am Wagen verbaut ist 🤔

Gruß

Martin