

Kompressor beim V10 pumpt nicht mehr

Beitrag von „coala“ vom 6. Juni 2023 um 18:24

[Zitat von TeDdel](#)

[...] Habe aber noch nicht rausbekommen, wo dieses Teil am Wagen verbaut ist 🤔 [...]

Servus Martin,

das Steuergerät sitzt hinter der Seitenverkleidung im Laderaum rechts.

Grüße

Robert