

V10 TDI Massiver Kraftstoffverlust

Beitrag von „Hias1.de“ vom 7. Juni 2023 um 15:16

[Zitat von tr4c3rt](#)

Problem ist gefunden.

Zwei Schrauben vom Rail hatten sich gelöst. [...]

Hallo,

ich bin neu hier und habe ein ähnliches Problem. Jetzt nur noch eine Frage wo ist das Rail beim V10?

Ich möch Tee mich nächste Woche mal ans zerlegen machen. Und der Mechaniker unserer Firma meint das dieser Motor kein Rail hat.

Lg

Touareg V10, Bj. 2005, 243000km