

V10 Getriebe Probleme - Fehlende Vortrieb und Ruckeln

Beitrag von „tbS“ vom 11. Juni 2023 um 13:06

[Zitat von coala](#)

Servus,

nur so eine Frage nebenbei: 275 km/h... 🤔 Der V10 TDI läuft - je nach Ausstattung und Bereifung - 225 - 231 km/h, der R50 mit 38 PS schafft mit dieser Mehrleistung dann auch nur 235 km/h. Wie kommt es, dass dein Exemplar derart astronomische Geschwindigkeiten erreicht haben soll?

Für diese Geschwindigkeit, also real, ohne Tachovoreilung und nicht steil bergab, wären beim Touareg I über 450 PS notwendig. Wie kommt das denn bei deinem Fahrzeug zustande?

Grüße

Robert

Servus coala,

Der dicke ist Leistungsgesteigert deswegen kam diese Geschwindigkeit zu stande. Ist er auf 295er gefahren bereits. Bis dann schleichend die Fehler kamen ☐☐

[Zitat von pe7e](#)

Hallo tbS (mangels Vorstellung und Realname),

der 2 Fehler ist m.E. die Ursache für das Verhalten.

Die Wandlerüberbrückung arbeitet nicht mehr korrekt.

Lösung aus der Ferne ist da eher schwierig - da ist von Verschleiß über defekte Teile bis zu wenig oder falsches Getriebeöl alles möglich.

Ich würde mir einen Getriebespezi suchen und ihn mal schauen lassen.

Gruß Peter

Alles anzeigen

Verzeih mir Peter, mein Realname ist Tobi



Hatte gehofft das eventuell jemand selbes fehlerbild schon mal hatte und somit eventuell paar Ideen hat. Werde Montag mal zum getriebe Spezi fahren und mal quatschen was er denkt und zur Not ihn mal abgeben das er gucken kann. Getriebe Öl hat er von manol aktuell drin. Was laut deren Website die Freigabe hat. Hat eine Katzenwäsche quasi als Versuch erhalten. Ein austausch Wandler liegt bereit aber ist halt schon aufwendig beim dicken das getriebe raus zu holen da ja der Motor mit raus muss.

Gruß Tobi