

# Keine Klimaanlage mehr

**Beitrag von „Maik30952“ vom 13. Juni 2023 um 09:32**

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

So hier jetzt nochmal ein Foto der MWB mit laufenden Motor und etwa 2000 Umdrehungen. Was mich wundert ist der veränderte Druck im System. Gestern noch bei 10 bar heute bei 5 bar. ☐