

# Komisches Geräusch beim Beschleunigen

Beitrag von „IngoM“ vom 21. Juni 2023 um 11:37

Hallo Dieter,

sollte es tatsächlich das Kawemila sein (abklären!), gibt es drei verschiedene Reparaturvarianten:

In aller Regel ist nur der Dämpfungsgummiring im Lager defekt.

- 1) Sogeannter "blauer Ring" zum selber einbauen [Start - kawemilas Webseite! \(jimdofree.com\)](http://jimdofree.com)  
ca. 80 Euro
- 2) Nur das Mittelwellenlager komplett erneuern (freie Werkstatt die das kann) kostet ca. 300-600 Euro (?)
- 3) VW-Werkstatt: hier wird nur der komplette Tausch der Kardanwelle mit Lager angeboten, ca.1500-2000 Euro (?)

Gruß, Ingo