

# Türgriff hinten Links (Fahrerseite)

**Beitrag von „LiveOnStage“ vom 25. Juni 2023 um 13:11**

Hat geklappt, hab die Leitungen von Türgriff getrennt und den Türgriff Links fehler vom Steuergerät gelöscht.

Jetzt läuft keyless an drei von vier Türen wieder. Sobald mal ein Türgriff in der Farbe in der Bucht auftaucht, tausche ich ihn aus.