

Türgriff hinten Links (Fahrerseite)

Beitrag von „cruiser59“ vom 26. Juni 2023 um 12:04

Was hattest du denn für einen Fehler?

Ich hatte das bei mir mit VCDS ausgelesen und bei mir stand Kurzschluss nach Masse.

Habe den Griff, nachdem nix half, einfach einer Eingebung folgend 4 Stunden bei 70Grad in den Backofen getan.

Seit dem geht der Griff wieder.