

V8 TDI Getriebe "kuppelt aus", bei höheren Geschwindigkeiten

Beitrag von „GüntherK“ vom 1. Juli 2023 um 07:46

Ich glaube nicht, dass das Getriebe defekt ist. Entweder ist zu wenig Öl drin (mit dem Öl wird die Kupplung betätigt) oder die Wandlerüberbrückungskupplung ist defekt. Diese befindet sich im Drehmomentwandler. Dann brauchst Du einen neuen Drehmomentwandler.