

# AFS PROBLEME

**Beitrag von „coala“ vom 2. Juli 2023 um 09:46**

Servus,

gemäß den Fehlereinträgen sind mehrere der ausgetauschten Komponenten nicht richtig codiert. Wenn du dir die alten Codierungen nicht notiert/verfügbar hast, dann wird es jetzt leider schwierig. Und die Scheinwerfereinstellung als solches wurde ebenfalls nicht ausgeführt. Da wird dir alleine deshalb kaum was anderes übrig bleiben, als beim Freundlichen vorzusprechen.

Grüße

Robert