

# Wo sitzt Temperatur Sensor Bank 1 Sensor 1

Beitrag von „coala“ vom 5. Juli 2023 um 09:04

[Zitat von Treg623](#)

Hallo Robert und Oli,

der Sensor G235 sollte am Turbolader sitzen, noch vor der Abgasturbine wo sich die beiden Krümmer treffen [...]

Servus zusammen,

nach nochmaliger Betrachtung der Reparaturanleitung schließe ich mich dem am 🤖

Grüße

Robert