

Wo sitzt Temperatur Sensor Bank 1 Sensor 1

Beitrag von „OliB“ vom 6. Juli 2023 um 18:48

[Zitat von Treg623](#)

Hallo Robert und Oli,

der Sensor G235 sollte am Turbolader sitzen, noch vor der Abgasturbine wo sich die beiden Krümmer treffen. Hab eben nochmal im Reparaturleitfaden nachgelesen. Da kommt man leider nur sehr bescheiden dran.

Grüße Paul

Hallo Paul,

Danke dir, an genau der Stelle war er [] [] [] []

Der alte Sensor ist auch definitiv kaputt. Leider blinkt die Spirale nun immer noch und das Auto zieht nicht [] []

Mal schauen was erneutes Fehler auslesen sagt.

Gruß

Oli