

Keine Klimaanlage mehr

Beitrag von „Maik30952“ vom 7. Juli 2023 um 12:11

Moin moin... ich hab mich nochmals an den Laptop gesetzt, ich GLAUBE das die magnetkupplung kaputt ist. Drehen tut sich die gesamte Riemenscheibe, allerdings klickt es nicht wenn ich die Klima ein oder aus schalte und laut den Werten von VCDS wird der kompressor auch nicht unter Last gesetzt. Was meint ihr? [IMG_4428.jpg](#)