

Keine Klimaanlage mehr

Beitrag von „Bergheimer“ vom 8. Juli 2023 um 09:26

Moin,

das hätte schon vorher auffallen sollen, als Du die zwei Messuhren an der Anlage angeschlossen hattest.

Geht der Kompressor in Leistung, sollten die Zeiger der Uhren leicht, aber sichtbar zittern.

VG

didi