

# ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „And85re“ vom 8. Juli 2023 um 20:26

Danke Mrs poc 🥰

Ich hatte auch ein Multiorganversagen!

Touareg 7L, 2,5L, 5 Zylinder, Diesel, Bj 2004.

Bei mir ging kein Rückwärtslicht und die Pumpe für das Scheibenwischwasser der Frontscheibe nicht.

Dafür ist bei mir das Braun/Rote Kabel in dem besagten Kabelbaum zuständig und war voll weg Korrodiert!!!

Sowie ein Fehler am ABS Steuergerät.

In der Auto Anzeige stand vieles:

„Systemfehler Werkstatt“, „Bremsenfehler anhalten“ das ABS leuchtete dauerhaft, sowie das Ausrufezeichen. Bei der Fahrt gab es keine Geschwindigkeit Angabe! 0km/h...

Im VCDS waren die Fehler:

„00668 - Bordspannung Klemme 30 unterer Grenzwert unterschritten! Sporadisch“

„18057 - Datenbus-Antrieb! Fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät! Sporadisch“

„18053 - Datenbus-Antrieb! Fehlende Botschaft vom Allrad-Elektronik! Sporadisch“

Dafür ist bei mir das schwarze Kabel in dem besagten Kabelbaum zuständig und war voll weg Korrodiert!!!

Beide Kabel neu abisoliert und verlötet, nun geht alles wieder zu 100% 😊 keine Fehler mehr!  
Danke für diesen unheimlich wichtigen Hinweis! 🙏

PS. es roch unter der Matte leicht muffig, da ist schon recht viel Feuchtigkeit...

Mit freundlichen Grüßen André