

Wo sitzt Temperatur Sensor Bank 1 Sensor 1

Beitrag von „Tv64t2“ vom 9. Juli 2023 um 18:58

Genau das Problem habe ich auch. Allerdings beim v8 tdi. Beide Sensoren vor den turboladern defekt. Spirale blinkt zwar nicht aber er hat auch keine Leistung. Suche auch jemanden der viel Kraft und ganz dünne Hände hat. □□□□