

Wo sitzt Temperatur Sensor Bank 1 Sensor 1

Beitrag von „OliB“ vom 11. Juli 2023 um 08:12

Hallo,

Kurz noch abschließend...

Habe die Fehler nochmals auslesen lassen vom ADAC, da kam raus dass der Brennvorgang des Rußpartikel Filters manuell gestartet werden muss, da er schon recht voll ist.

Er riet uns aber ab noch großartig zu Fahren und die Werkstätten in der näheren Umgebung hatten kein Interesse das zu machen.

Habe es dann mit einem Bekannten zusammen gemacht, war etwas schwierig so tief reinzukommen ins System, aber es hat geklappt und er fährt und zieht wieder ☐☐☐

Danke nochmal für eure Hilfe!