

Klimaanlage Leitung defekt

Beitrag von „Franks“ vom 11. Juli 2023 um 13:20

[Zitat von The Day](#)

Das Fahrzeug hat Doppelklimaanlage, also zwei Kompressoren.

hi Markus,

kleine Korrektur, auch bei Doppel-Klima (im 7L) gibt es nur einen Kompressor, Allerdings - und anders als bei der 2C - gibt es zwei getrennte Verdampfer.

Gruss

frank