

Achsenvermessung+ Spureinstellung nicht möglich -- > Standhöhenwerte liegen außerhalb der Toleranz

Beitrag von „gdbr“ vom 17. Juli 2023 um 19:00

Ich wollte heute die Achsenvermessung machen lassen, da die vorderen Reifen an den Rändern komplett abgefahren waren. Doch der Mechaniker hat bei der Vermessung folgende Meldung (s. Foto) bekommen, somit war es nicht mehr möglich weitere Arbeiten durchzuführen.

Weiß jemand voran es liegen kann bzw. wie man das beheben kann?

VG

[WhatsApp Image 2023-07-17 at 17.02.47.jpeg](#)