

mehrere Entlüftungsnippel an 1. Bremssattel ?

Beitrag von „Kevin 1493“ vom 18. Juli 2023 um 13:04

Moin Touareg Freunde,

ich hab da ne interessante Beobachtung gemacht, und eine noch interessantere Antwort darauf bekommen.

Ich war gestern beim Reifenhändler und habe endlich meine Ganzjahresreifen bekommen,

als der Dicke dann auf der Hebebühne war, nach der Mechaniker Vorne die Räder runter, und ich Neugierig wie ich bin schaute mir den Bremssattel an, der übrigens komplett anders ist als bei meinem R5, was mir sofort auffiel war, der Bremssattel hatte 2 stk. Entlüftungsnippel auf jeder Hälfte einen.

Ich fragte den Mechaniker warum das so wäre, und er meinte das, wenn man neue Beläge einsetzen wolle, müsste man die öffnen, könne die Kolben dann von Hand zurück drücken.

Auf meinen Einwand hin, dann müsste man ja anschließend das ganze System entlüften, meinte er Nein, da würde sich wohl nach dem ersten paarmal Bremsen selbst entlüften, so ganz glauben konnte ich das nicht.

Habt ihr sowas schonmal gehört / gesehen ?

Wünsche allen einen schönen Tag