

mehrere Entlüftungsnippel an 1. Bremssattel ?

Beitrag von „coala“ vom 19. Juli 2023 um 09:31

[Zitat von Kevin 1493](#)

[...] Aber er sagte auch, das dort keiner Entlüftet hat, einfach Bremsflüssigkeit nachgefüllt, die Fußbremse mehrmal betätigen und Druck wäre da. [...]

Servus,

so viel gefährliche Inkompetenz lässt einen da sprachlos zurück. Würde sofort die Werkstatt wechseln, bei einer derartigen Puscherei.

Grüße

Robert