

Abgastemperatursensoren

Beitrag von „coala“ vom 21. Juli 2023 um 14:01

Servus Thomas,

danke für die Info & damit passend verschoben nach 7P. Gemäß VW Reparaturleitfaden ("8-Zyl. Dieselmotor, 4,2 l, Common Rail, CKDA", Seiten 294, 295, 296). ist der Tausch beider Sensoren ohne Absenkung des Motors möglich.

Grüße

Robert