

Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „smaldaddy“ vom 21. Juli 2023 um 16:11

Hallo.

Ja dem ist so. Bei mir ebenfalls. Sensor erneuert und Sicherung 51 kontrolliert (i.O.) Kühlmittel genug drin und der Fehler lässt sich weder mit dem Boschtester noch mit dem VCDS löschen. Woran kann es liegen?

Gruß Jürgen.