

Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „smaldaddy“ vom 21. Juli 2023 um 18:17

Also ich habe die Füllmenge Klima gecheckt, alles in Ordnung. Habe mittels Computer die Steuereinheit Bedienelement überprüft, alles wurde nacheinander für ok gegeben. Soweit in Ordnung. Wo liegt der Fehler? Kann einer von euch helfen? Gruß Jürgen.