

# IPod

**Beitrag von „tommisV10“ vom 11. März 2005 um 08:27**

ich habe mit dem ipod ein problem - hat sich im laufe des tages herausgestellt.  
wenn ich den wagen ausgemacht habe wird er beim neustart nicht mehr vom system initialisiert.

das heißt im klartext:

verlasse ich das auto und habe vorher mit dem iPod (auf AV2) musik gehört, kommt beim neustart des wagens kein pieps mehr aus dem iPod.

habe ich vor verlassen des wagens / zündung aus, auf radio oder cd gestellt und mache den iPod nach starten des fahrzeugs wieder an -wähle nach dem start also AV2, geht es.

also nochmal...

habe ich vor dem zündung ausmachen radio oder cd gewählt, bucht sich der ipod völlig normal ein.

habe ich AV2 angelassen und die zündung ausgemacht bucht er sich beim neuen starten des autos NICHT wieder ein.

das ist doch nicht normal oder ?

finde ich schon seltsam, eine "anmachroutine" kann ich mir sparen, das ist nervig.

der adapter ist lt. VW der richtige - mein händler hatte extra nachgefragt weil nicht ausdrücklich "touareg" auf dem beipackzettel stand.

er meint wir könnten mal ne fehlerauslesung machen... da er sowas auch noch nicht eigebaut hat, weiß er auch keine lösung so aus der hüfte.

jemand hier ne idee ?????