

Wahlhebel Position fehlerhaft

Beitrag von „Thony“ vom 26. Juli 2023 um 21:33

Guten Abend aus dem Ruhrgebiet!

Habe mir einen Touareg V10 2004 zugelegt.

Und habe aktuell ein Problem mit der Wahlhebelanzeige.

Das Fahrzeug weiß gerade nicht ob es auf P.R.N usw steht.

Ich habe mit einem Kts das Fahrzeug ausgelesen(Getriebe).

Fehler! Wahlhebel Position unplausibel.

Bei den ist-Werten habe ich gesehen das die Wahlhebel Positionen beim durchschalten nicht übereinstimmen.

Also R ist N

Oder N ist 2

P ist 2

Unterschiedlich!

Es muss irgendein Positionssensor geben.

Habe mal am Getriebe geschaut. In Fahrtrichtung rechts sitzt von außen ein kleiner Kasten mit Kabel dran.

Kann das der Sensor sein?

Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt!

Gruß Thony