

Fehler Feststellbremse

Beitrag von „Hannes H.“ vom 27. Juli 2023 um 06:50

Servus!

Nach dem Wechsel der Bremscheiben hinten muss eine Grundeinstellung der Feststellbremse gemacht werden. Das ist leider beim T2 so, da er für die Feststellbremse eine eigene Trommelbremse hat und hier eine exakte Einstellung notwendig ist.

MfG

Hannes