

Wahlhebel Position fehlerhaft

Beitrag von „coala“ vom 27. Juli 2023 um 08:12

Servus Thony,

richtig, das müsste der Multifunktionsschalter F125 sein, der diese Positionen übermittelt und etwa mittig rechts am Getriebe sitzt. Gibt zwei Möglichkeiten: Der Schalter ist dejustiert (wenn das Getriebe ansonsten korrekt arbeitet), oder die Bowdenzüge vom Wählhebel zur Schaltwelle sind falsch eingestellt. Das wäre aber eher unwahrscheinlich, wenn daran nicht kürzlich gearbeitet wurde und dann gäbe es auch Funktionseinschränkungen.

Grüße

Robert