

Heizung bleibt kalt

Beitrag von „Bergheimer“ vom 29. Juli 2023 um 14:28

Moin,

das Ventil N279 trennt bei Vorhanden einer serienmäßigen Standheizung den Motorkühlkreis vom Warm-Wasser-Heizkreislauf ab, nur die SHZ und der Wärmetauscher sind dann im SHZ Betrieb aktiv.

Sollte die SHZ tatsächlich arbeiten, müsste Vor und Rücklaufleitung warm werden, ansonsten schaltet sich die SHZ aus.

Es muss ja noch ein Ventil mit dem Wärmetauscher zusammenarbeiten, eine Absperrereinheit/Regelventil , der den Warm Wasser Zulauf steuert. Das ist aber mit Sicherheit nicht das N279. Dieses kann ja auch rauskodiert werden um die SHZ als Motorvorwärmung nutzen zu können.

Was ist mit "Luft im System" ? Wurde an etwas gearbeitet, was dieses System jetzt durcheinander bringt?

Soll recht schwierig sein, den Kühlkreislauf zu entlüften.

Ich würde mir an deiner Stelle mal ne Stunde mit erWin gönnen...

VG

didi