

Wahlhebel Position fehlerhaft

Beitrag von „Thony“ vom 29. Juli 2023 um 14:29

Multifunktionsschalter gewechselt.

Klappt wieder.

Aber direkt eine neues Problem.

Ladekontrollleuchte geht nicht mehr an.

Nur noch Batteriespannung bei laufenden Motor.

Generator vom Vorbesitzer angeblich neu gemacht.

Meine Frage .

Hat der V10 noch eine Sicherung oder SG zwischen Generator und Ladekontrollleuchte.

Also zwischen D+