

# **Leistungsmodul Scheinwerfer rechts C1082**

**Beitrag von „LiveOnStage“ vom 31. Juli 2023 um 13:51**

Sicherung 17 war defekt, jetzt läuft zu mindestens das Licht ohne Probleme.