

Heizung bleibt kalt

Beitrag von „Jak0bp“ vom 31. Juli 2023 um 14:29

Hi,

Danke schon mal für die Antworten.

Ich habe den Fehler gefunden und ihr werdet´s mir nicht glauben.

Als ich in den Radkasten vorne Links reingeschaut habe und das Rad abmontiert hatte, viele mir zwei offene Rohrenden auf... Der Vorbesitzer hat den kompletten Innenraumwärmetauscher gebrückt...

Und warum macht man soetwas? Die besagten Rohre gehen durch die Wand zum Innenraumwärmetauscher, genau dort, wo sie durch die Wand gehen, hat das untere Rohr ein Loch gehabt (ca 1mm).

Ich hatte probiert die Rohre auszubauen, habe die Schrauben aber nicht gelöst bekommen und mir wurde schlussendlich Klebstoff von Belzona empfohlen und Keramikversiegelung. Ich kann noch nicht berichten, wie das Ergebnis ist, da ich die Kühlerschläuche noch nicht finden konnte. Hat hier vlt jemand die Teilenummer, der beiden Parallel verlaufenden Schläuche?

VG

Jakob