

Startprobleme 7L 5.0 V10 2006 - Anlasser? Sicherungen?

Beitrag von „SwissT“ vom 1. August 2023 um 23:21

Hallo Christian

Hatte bei einem V6 TDI das gleiche Verhalten, letztendlich wars der Kurbelwellensensor. Der gibt trotz fehlendem/falschem Signal keinen Fehler. Bevor du den Motor ausbaust, würde ich es mal damit versuchen

LG Manuel