

Elektrische Probleme Touareg 7L

Beitrag von „Pascal96“ vom 7. August 2023 um 12:36

Moin zusammen,

Ich hab hier mal meinen "M-Talk" Post aus 2021 rüber kopiert.

Das Fehlerbild passt perfekt dazu.

Pascal204265 am 23. Januar 2021 um 10:19

Nachdem ich das ganze auch grade erst mitgemacht habe kann ich nur empfehlen, Teppich raus und zum trocknen in den Heizungskeller. Vorne im Fußraum (links) befinden sich eine Verlängerungen der Can-Bus Leitungen in die Wasser eindringt und auf Dauer kaputt gehen, am besten gleich den Kabelbaum aufmachen und auch von innen trocken legen bzw. die Verlängerungen direkt aufmachen trocknen und neu verkrampen.

Das ist leider ein "Serienproblem" bei diesem Modell.

Vielleicht hilft dir das ja weiter.

Hab auch die Bilder von Damals mit angehängt.

Gruß Pascal