

Bekomme den Dicken Nicht mehr Runter

Beitrag von „coala“ vom 21. August 2023 um 11:13

[Zitat von hannes61](#)

und die Grund Einstellung war nicht gemacht, hat mein Vorgänger wohl Batterie gewechselt und die Spannung nicht sichergestellt .

Servus,

da geht nichts verloren, lediglich hast du ohne Stützspannung danach eine Menge Fehlereinträge im Fehlerspeicher. Das Einzige was neu angelernt werden muss, ist der Lenkwinkelsensor. Der kalibriert sich aber nach einigen hundert Metern Geradeausfahrt ganz von selbst.

Grüße

Robert