

Loch beim Beschleunigen

Beitrag von „Janni“ vom 22. August 2023 um 12:00

Hallo,

hat die Werkstatt die DPF Werte ausgelesen? Vielleicht ist der Partikelfilter dicht?