

Motorschütteln

Beitrag von „ehse“ vom 25. August 2023 um 10:22

Naja..

laut Erinnerung 1200/1300 im 5. Gang bei 60km/h und auf der Steigung fing er dann an sich zu schütteln.

Untertourig ist eher umgangssprachlich zu verstehen, als wortwörtlich.

Es war bei einer Probefahrt, ich kann es also erstmal nicht reproduzieren, die Kaufabsicht ist aber sehr hoch...