

Sensor Stabilisatorenkopplung?

Beitrag von „R5Bjoern37“ vom 27. August 2023 um 10:23

Hallo Freunde des guten Autogeschmacks,

habe ne frage!

Mein Touareg schmeisst den Fehler:

02549-Sensor Stabilisatorenkopplung der Hinterachse (g485)

006-Kurzschluss nach Plus

Mein bekannter meint es sei ein Sensor, kann mir jemand sagen welcher Sensor das ist??? 😎