

Stellmotor Differentialsperre hinten ausbauen

Beitrag von „Touareg 63“ vom 2. September 2023 um 14:59

Hallo,

Ich habe heute beim auslesen der Fehlermeldung den Hallgeber für das hintere Differenzial angezeigt bekommen.

Reicht es den Hallgeber alleine zu tauschen oder lieber den kompletten Stellmotor?

Danke im voraus

Touareg 63